




Герметизированная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея с клапанным регулированием и стекловолоконным сепаратором (технология SLA/VRLA AGM)



| | | |
|---|--------------------------|-------------------|
| Номинальное напряжение | | 12 В |
| Номинальная емкость (20HR*), 25 °C | | 2.3 Ач |
| Размеры | Длина | 178 ± 2 мм |
| | Ширина | 35 ± 2 мм |
| | Высота без клемм | 61 ± 2 мм |
| | Высота с клеммами | 67 ± 2 мм |
| Номинальный вес (г) | | 900 ± 5% |
| Тип клемм | | T1 |

* 20HR - двадцатичасовой разряд

| | | |
|--|--|---|
| Номинальная емкость, 25 °C | 20HR (0.115 A) 2.30 Ач | |
| 10HR (0.213 A) | 2.13 Ач | |
| 5HR (0.391 A) | 1.95 Ач | |
| 1HR (1.403 A) | 1.40 Ач | |
| 0.25HR (4.25 A) | 0.90 Ач | |
| Внутреннее сопротивление | 100% заряд, 25 °C 60 мОм | |
| Номинальная емкость при различных температурах (20HR) | 40 °C 102% 25 °C 100% 0 °C 85% -15 °C 65% | |
| Саморазряд, 20 °C | 3 месяца 10% 6 месяцев 20% 12 месяцев 40% | |
| Максимальный ток разряда, 25 °C | 35 А (5 сек) | |
| Срок службы, 25 °C | 5 лет | |
| Заряд, 25 °C | Циклический | 14.5~14.9 В(-24 мВ/°C) макс. ток: 0.69 А |
| | Буферный | 13.6~13.8 В(-18 мВ/°C) |
| Температура | Заряд | от -20 °C до 50 °C |
| | Разряд | от -20 °C до 60 °C |
| Корпус | Пластик ABS | |



Разряд постоянным током (А), 25 °C

| U/время | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.60 В/яч | 8.74 | 5.52 | 4.25 | 2.30 | 1.455 | 0.821 | 0.600 | 0.404 | 0.269 | 0.221 | 0.118 |
| 1.70 В/яч | 8.30 | 5.24 | 4.06 | 2.20 | 1.403 | 0.789 | 0.586 | 0.398 | 0.266 | 0.218 | 0.117 |
| 1.75 В/яч | 8.14 | 5.13 | 3.99 | 2.15 | 1.378 | 0.775 | 0.575 | 0.391 | 0.262 | 0.213 | 0.116 |
| 1.80 В/яч | 7.98 | 5.01 | 3.92 | 2.11 | 1.354 | 0.761 | 0.565 | 0.384 | 0.259 | 0.211 | 0.115 |

Разряд постоянной мощностью (Вт), 25 °C

| U/время | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
|-----------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.60 В/яч | 15.87 | 10.12 | 7.87 | 4.28 | 2.741 | 1.559 | 1.150 | 0.782 | 0.527 | 0.434 | 0.233 |
| 1.70 В/яч | 15.23 | 9.71 | 7.59 | 4.14 | 2.665 | 1.511 | 1.134 | 0.775 | 0.524 | 0.432 | 0.232 |
| 1.75 В/яч | 15.06 | 9.56 | 7.51 | 4.09 | 2.640 | 1.500 | 1.122 | 0.768 | 0.520 | 0.428 | 0.231 |
| 1.80 В/яч | 14.90 | 8.45 | 7.44 | 4.05 | 2.619 | 1.483 | 1.113 | 0.761 | 0.515 | 0.423 | 0.230 |

Первый заряд

При выпуске с завода все аккумуляторы полностью заряжены. В нормальных условиях пользователь может установить аккумулятор в прибор самостоятельно. Однако же если аккумулятор не используется в течение длительного времени после даты выпуска, аккумуляторы необходимо зарядить для компенсации снижения напряжения. Ток заряда должен быть ниже 0,3C, а напряжение в процессе заряда должно быть установлено между 14. 40В-15. 00В. Продолжительность заряда от 4-х до 8-ми часов.

Важная информация о процессе заряда:

Когда аккумулятор находится на хранении и его емкость снижается на 20%, необходим немедленный подзаряд. Рекомендуется зарядить аккумулятор дважды до тех пор, пока его емкость не достигнет исходного значения, если это необходимо.

Примечание: Если емкость аккумулятора снижается на 40 %, то аккумулятор заряду больше не подлежит. Также имеется тесная зависимость между интервалами между подзарядами и температурой окружающей среды.

| Температура хранения на складе | Промежуток между подзарядами | Способ подзаряда |
|--------------------------------|---|--|
| До 20°C | 6 месяцев | Заряжать каждую батарею 16~24 часа с ПОСТОЯННЫМ напряжением в 13.70В |
| 20°C ~ 30°C | 3 месяца | Заряжать каждую батарею 5~8 часов с ПОСТОЯННЫМ напряжением в 14В |
| Более 30°C | Меньше, чем 3 месяца (рекомендуется избегать такого хранения) | Заряжать каждую батарею 5~8 часов с ПОСТОЯННЫМ током в 0.35А |

Примечание: При заряде аккумулятора пользователь обязан следовать данным указаниям. В противном случае на отрицательных пластинах образуется сульфат свинца. Этот процесс называется сульфатацией.

Предотвращение чрезмерного разряда

Не допускайте чрезмерного разряда герметизированной свинцово-кислотной аккумуляторной батареи в процессе использования. Во избежание этого, прекратите использование аккумулятора, когда напряжение падает ниже 10.50В (для 12В модели аккумулятора), в противном случае срок службы аккумулятора может значительно уменьшиться.

Регулярный (своевременный) заряд

Когда аккумулятор не используется, он должен быть своевременно заряжен для последующего использования. Если аккумулятор эксплуатируется непрерывно и не может больше производить электричество, пользователь должен зарядить его как можно скорее для обеспечения более долгого срока службы.

Режим поддержания заряда малым током

Регулирование уровня напряжения: 13. 50В-13. 80В (20°C), амплитуда колебаний зарядного напряжения не должна превышать ±0.1В.

Когда температура герметизированного свинцово-кислотного аккумулятора меньше 0°C или больше 40°C, отрегулируйте зарядное напряжение на -10mВ/°C, считая точкой отсчета 20°C. Например, когда температура использования -10°C, зарядное напряжение должно быть 13.80+0.02*30=14.40В, когда температура использования 50°C, зарядное напряжение должно быть 13.80-0.02*30=13.2В Амплитуда колебаний зарядного напряжения не должна превышать ±0.1В.

Циклический заряд

Пользователь должен поддерживать зарядное напряжение между 14.40В и 15.00В (20°C), чтобы ограничить величину тока. Если аккумулятор обычно используется при температуре ниже 5°C или выше 35°C, зарядное напряжение должно быть отрегулировано с 20°C в качестве основы, заряд аккумулятора по норме в -30mВ/°C.

Содержание и техническое обслуживание герметизированной свинцово-кислотной аккумуляторной батареи:

1. Не храните вблизи источников тепла (горячих мест) и не допускайте воздействия солнечных лучей (не выставлять солнце).
2. Не заряжайте аккумулятор в герметизированном контейнере.
3. Избегайте коротких замыканий в аккумуляторе. Когда аккумулятор не используется, он должен быть заряжен для последующего использования. Для длительного хранения аккумулятор должен подзаряжаться каждые 3 месяца во избежание неизбежной сульфатации. В случае повреждения пластикового контейнера аккумулятора или утечки электролита, неисправный аккумулятор должен быть заменен на новый во избежание разъедания кислотой.
4. Не храните аккумулятор в кислотной атмосфере.

Примечание: сульфатация – процесс образования сульфата свинца на отрицательных пластинах аккумулятора.